

Terça sem água



Hoje, de acordo com a Sanepar, uma obra ocorrerá na Rua Eduardo Carlos Pereira. Pode faltar água temporariamente aos moradores do Portão. A previsão é que o fornecimento volte ao normal ainda durante esta tarde.

Caixa de água

A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d'água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Faltou água?

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, a recomendação é que o consumidor tenha a conta de água ou o número de sua matrícula em mãos.

ATAS E EDITAIS

publicidade@tribunadoparana.com.br

ATAS E EDITAIS

publicidade@tribunadoparana.com.br

AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR

A BRP BRASIL MOTORSPORTS está promovendo um recall de segurança dos veículos:

CAN-AM OUTLANDER

Ano/Modelo 2018 - Fabricados entre 27/10/2017 e 01/03/2018, com os seguintes chassis:



DESCRIÇÃO DO MODELO	CHASSIS
ATV OUTLANDER MAX XT 650EFI R 18 INT	3.8BLPJA4X0001319 a 3.8BLPJA4X0002213 - 3.8BLPJA400001293 a 3.8BLPJA400002320 e 3.8BLPJA4110001841 - 3.8BLPJA420001637 a 3.8BLPJA420002321 - 3.8BLPJA430001548 a 3.8BLPJA430002103 - 3.8BLPJA440001994 a 3.8BLPJA440002319 e 3.8BLPJA450002104 - 3.8BLPJA460001320 a 3.8BLPJA460002211 - 3.8BLPJA470001004 a 3.8BLPJA470002105 - 3.8BLPJA480001318 a 3.8BLPJA480002212 - 3.8BLPJA490001313 a 3.8BLPJA490001535
ATV OUTLANDER MAX 570EFI R 18 INT	3.8BLMAT4X0001004 a 3.8BLMAT4X0001245 - 3.8BLMAT400000959 a 3.8BLMAT400001139 - 3.8BLMAT410001053 a 3.8BLMAT410001246 e 3.8BLMAT420001000 - 3.8BLMAT430001054 a 3.8BLMAT430001202 e 3.8BLMAT440001001 - 3.8BLMAT450001055 a 3.8BLMAT450001199 - 3.8BLMAT460001002 a 3.8BLMAT460001243 - 3.8BLMAT470001056 a 3.8BLMAT470001199 - 3.8BLMAT480001003 a 3.8BLMAT480001244 - 3.8BLMAT490001057 a 3.8BLMAT490001169
ATV OUTLANDER 570EFI R 18 INT	3.8BLGAT4X0002404 a 3.8BLGAT4X0002709 - 3.8BLGAT400002458 a 3.8BLGAT400002606 - 3.8BLGAT410002405 a 3.8BLGAT410002601 - 3.8BLGAT420002459 a 3.8BLGAT420002705 - 3.8BLGAT430002406 a 3.8BLGAT430002602 - 3.8BLGAT440002463 a 3.8BLGAT440002706 - 3.8BLGAT450002407 a 3.8BLGAT450002603 - 3.8BLGAT460002447 a 3.8BLGAT460002710 - 3.8BLGAT470002408 a 3.8BLGAT470002604 - 3.8BLGAT480002403 a 3.8BLGAT480002708 - 3.8BLGAT490002409 a 3.8BLGAT490002605
ATV OUTLANDER MAX XTP 1000EFI TB 18 INT	3.8BLPXA40000672 - 3.8BLPXA43000651 - 3.8BLPXA44000674 - 3.8BLPXA440000710 - 3.8BLPXA451000652 - 3.8BLPXA46000675 - 3.8BLPXA48000676 - 3.8BLPXA48000712
ATV OUTLANDER XTP 1000EFI TB 18 INT	3.8BLXXX46000653 - 3.8BLXXX49000629

RAZÕES TÉCNICAS E RISCOS: O tanque de combustível pode acumular pressão excessiva devido à obstrução do respiro e, em alguns casos, borrijar combustível ao se abrir a tampa do reservatório, ocasionando risco de incêndio e ferimentos e/ou danos graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros.

MEIDAS BRP BRASIL E AGENDAMENTO: Convoquamos os proprietários a contatar um de nossos revendedores para agendar a reconfiguração gratuita do tanque de combustível.



Departamento Pós-Vendas BRP Brasil

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (19) 3113-9600 (das 8h00 às 18h00) ou pelo site: www.can-am.com.br



Anuncie suas
atas e editais
aqui, ligue:

(41) 3321-5050

TR!
tribuna

ATAS E EDITAIS

publicidade@tribunadoparana.com.br

Comunicado aos proprietários do veículo Tiguan Allspace

A Volkswagen do Brasil convoca os proprietários dos veículos Tiguan Allspace ano/modelo 2018, incluídos no intervalo de chassis não sequenciais abaixo relacionados, a agendarem com uma Concessionária Volkswagen a substituição da porca de fixação do pivô da suspensão dianteira.

MODELO

ANO MODELO

CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS

Tiguan Allspace

2018

JM100906 até JM140952

Data de fabricação dos veículos:

De 19/1/2018 até 27/3/2018.

Data do início do atendimento:

23/7/2018.

Local de agendamento e atendimento do serviço:

Rede de Concessionárias Volkswagen.

Componente envolvido:

Porca de fixação do pivô da suspensão dianteira.

Razões técnicas:

Foi constatada a possibilidade de aplicação de baixo torque na porca de fixação do pivô da suspensão dianteira.

Risco:

Possibilidade de soltura do pivô da suspensão dianteira, com o comprometimento da dirigibilidade do veículo e risco de acidentes graves com danos físicos e materiais aos ocupantes e/ou terceiros.

Solução:

Substituição da porca de fixação do pivô da suspensão dianteira.

Notificação:

Esse serviço é gratuito. O tempo de reparo é estimado em até 1 hora. Para melhor informar e atender os clientes, a Volkswagen do Brasil enviará cartas aos proprietários dos veículos afetados.

Para verificar se seu veículo está afetado nesta ação ou para informações adicionais, consulte a Central de Relacionamento com Clientes pelo telefone 0800 019 8866 ou acesse o site da empresa na internet - www.vw.com.br



Volkswagen do Brasil