

## COMUNICADO DE RECALL

### CAMPANHA DE CHAMAMENTO DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS LANCER, LANCER EVOLUTION X, OUTLANDER, OUTLANDER PHEV E ASX DA MARCA MITSUBISHI MOTORS



A **HPE Automotores do Brasil Ltda. CONVOCA** os proprietários dos veículos Mitsubishi modelo **LANCER, LANCER EVO X, OUTLANDER, OUTLANDER PHEV** e **ASX**, fabricados entre **janeiro de 2015 e junho de 2017**, com números de chassis finais não sequenciais, abaixo identificados, para agendarem a **substituição gratuita do relé da unidade de controle do motor**, em uma das Concessionárias Mitsubishi Motors.

**Defeito:** Foi detectada uma falha interna de soldagem no relé da unidade de controle do motor, podendo causar aquecimento anormal do componente e falha no sistema de energia elétrica do veículo.

**Risco:** Como consequência, o motor poderá se desligar durante a condução, acendendo a luz de advertência de falha no motor e provocando a entrada do veículo no modo de segurança, impossibilitando uma nova partida do motor, o que poderá causar danos graves e/ou fatais aos ocupantes do veículo e/ou a terceiros.

**Início do atendimento:** 11 de dezembro de 2017.

Contate a Rede de Concessionárias Mitsubishi Motors para agendar o serviço que é **GRATUITO** e o tempo estimado para a realização é de 20 minutos.

Outras Informações podem ser obtidas na Rede de Concessionárias Mitsubishi Motors • SAC 0800 702 0404 (de segunda-feira à sexta-feira das 8h às 18h) • E-mail: [sac@hpeautos.com.br](mailto:sac@hpeautos.com.br) • Site: [www.mitsubishimotors.com.br](http://www.mitsubishimotors.com.br).

MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	CHASSIS COM FINAIS (ordem não sequencial)	
		DE	ATÉ
LANCER	2015 a 2016	FCF01345	HCG06948
LANCER EVOLUTION X	2015 a 2016	FU000275	FU000298
OUTLANDER	2015 a 2017	FZA01677	HZA00102
OUTLANDER PHEV	2015	FZA00101	FZA00156
ASX	2015 a 2017	FCF20233	JCH33478



Pela vida. Escolha o trânsito seguro.

